











Bartholomäus GmbH


Bartholomäus GmbH
Bachstraße 10
D-89607 Emerkingen


Telefon +49 (0)7393 - 95 19 - 0
Fax +49 (0)7393 - 95 19 - 40
info@geba-emerkingen.de
www.geba-vent.de


Service


- Wartung
- Motoraustausch
- Maintenance
- Engine replacement


TX 20 / 25



















Stand: 04/2021


7




8




9




- Motoraustausch
- Engine replacement




1



2




3



4

TX 25



5

TX 20

6x
ø 4,5 x 55

